TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA
HIZLI DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE EKİBİ

MALATYA ÇEVRESİNDEKİ GEÇİCİ YERLEŞİM YERLERİ HIZLI DEĞERLENDİRME RAPORU

20 ŞUBAT 2023

Malatya il merkezinde olan 14 Çadır kent değerlendirilmiştir.

Malatya il merkezindeki çadır kentler:

1. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi (Yakınca) Çadır Kenti
2. Kayısı Enstitüsü (Meyvecilik-Tecde) Çadır Kenti
3. Park AVM-BSB Yanı (Sanat Sokağı) Çadır Kenti
4. Kongre-Kültür Merkezi Çadır Kenti
5. Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçici Yerleşimi
6. Şeker Fabrikası Çadır Kenti
7. Doğa-Cadde Çadır Kenti
8. Millet Bahçe-Battalgazi Belediyesi Önü Çadır Kenti
9. Hürriyet Çadır Kenti (taşındı)
10. Vilayet Önü-İnönü Kapalı Çarşı Çadır Kenti
11. Mişmiş Park Fuar Alanı Geçici Yerleşimi
12. KYK Kız Yurdu (şehrin 15 km doğusunda, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısı) Alacakapı (Eski Malatya)
13. Elmas Suyu/ Selçuk Ecza Deposu yakını
14. MABEK-Eski Mülteci Geri Gönderme Merkezi Konteynır Kent

I.

1.Çadır kent /Konteynır kentin adı
Malatya Fen Lisesi Erman Ilıcak (Yakınca) Çadır Kent
İyi yönetiliyor.
Barınmacıların kayıtları tutuluyor.
2. Demografik Özellikler
Toplam aile/kişi sayısı 1500 erişkin, 200-300 çocuk.
3. Temel Gereksinimler
Barınma Okul binası, yurtlar ve kapalı alanın yanı sıra, bahçe alanında yerleştirilmiş olan konteynırlar ile 100 kişilik çadırdan oluşuyor.
Konteynırlar 3x7 metre olup, bunlar 6x8 yatak konularak birer yatakhane haline getirilmiş.
18 yaş altı çocuklar anne-babayla beraber kalıyor.
Okul binasına girmek istemeyen bir aile ise çadırda barınmakta.
Su İçmek ve yemek için kapalı su kullanılıyor.

Gıda Yemekler okulun mutfağında pişiriliyor. Finansmanı, okulun kurucusu da olan firma karşılıyor.

4. Sağlık Hizmetleri

İçinde sağlık birimi var.

Psikososyal destek ekibi ve çocuklar için bir oyun bahçesi bulunuyor.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Su şebekesi Şebeke suyu var, içilmiyor.

Elektrik şebekesi Isınma elektrikle yapılıyor.

Tuvalet sayısı Her konteynırin içinde banyo bulunuyor.

Yıkanma kabini sayısı 8 erkek, 8 kadın, 6 adet de spor salonunda yine kadınlar için ayrılmış olan duşlar var.

6. Gereksinimler / Yardımlar Sabun, şampuan, hijyen malzemesi ve iç çamaşırı ile giysi de dağıtılıyor.

II.

1.Çadır kent /Konteynır kentin adı

Park AVM-BSB Yanı (Sanat Sokağı) Çadır kent

Park AVM'nin bulunduğu asfalt otoparkta Malatya BŞB yakınında kurulu.

2. Demografik Özellikler

Daha çok Suriyeliler yaşamakta.

Toplam Çadır/konteynır sayısı

Yaklaşık 200 çadır.

3. Temel Gereksinimler

Barınma Çadırlar birbirine çok yakın.

Hava çok soğuk.

Isınma odun sobasıyla fakat dumanın yoğunluğu ve havadaki keskin kokulardan, yanabilir hemen her şeyin yakılmakta olduğu anlaşılmakta.

Su İçmek için kapalı su getiriliyor.

Gıda Beslenme askeriyenin mutfağından sağlanıyor. Farklı kuruluşlar da sıcak yemek dağıtıyor.

4. Sağlık Hizmetleri

Acıbadem firmasının ekibi ve sağlık aracı hizmet veriyor.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Su şebekesi Var ancak bulanık.

Tuvalet sayısı AVM içinde bulunan tuvaletler kullanılabiliyor, ayrıca 30 tuvalet var ve kanalizasyona bağlanmış.

Kanalizasyon Var.

Yıkanma kabini sayısı Banyo yok.

Çamaşır Halk, bulabildiği şebeke suyuyla çamaşır ve bulaşık ihtiyacını çadırının önünde gideriyor.

Atıkların toplanması ve yok edimi Etraftaki çöp konteynırlarının hepsinde bir şeyler yanmakta ve çok duman üretiyor, bu duman sobalardan gelenle karışıyor. Olasılıkla çöpe atılan tek kullanımlık yemek kapları, içine atılan sigara izmariti gibi nedenlerle alev alıyor.

6. Gereksinimler / Yardımlar

Biz oradayken, iki erkek gönüllü, kadın peti dağıtıyordu. Almaya gelen kimseyi göremedik.

III.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı
Kongre-Kültür Merkezi Çadır Kenti
Bir kültür merkezi binasının otopark-bahçesine kurulmuş.
2. Demografik Özellikler
Toplam Çadır/konteynır sayısı 125-130 çadır ve kültür merkezi binası.
Toplam aile/kişi sayısı110'u çocuk olan 1300 kişi.
3. Temel Gereksinimler
Barınma Çadırlarda ısınma odun sobasıyla. Etrafının binalarla çevrili olması nedeniyle durgun havada yoğun soba dumanına maruz kalınmakta.
4. Sağlık Hizmetleri
Sağlık birimi mevcut, poliklinik yapılıyor.
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı
Tuvalet
Tuvalet ihtiyacı binanın içindeki 48 tuvalet ile karşılanıyor.
Yıkanma kabini
Banyo ihtiyacı binanın içindeki 12 adet banyo ile karşılanıyor. Banyo kadın/erkek dönüşümlü kullanılıyor.
Çamaşır yıkama odası
Bir çamaşırhane de bulunmakta.
İletişim olanakları
Şarj için binanın imkanları kullanılıyor.

IV.

1.Çadır kent /Konteynır kentin adı
Kayısı Enstitüsü (Meyvecilik-TECDE) Çadır Kenti
Yönetim Yetkili bir yöneticisi yoktu. AFAD gönüllüsü olan bir Millî Eğitim Bakanlığı üyesi, kayıt tutuyor ancak sirkülasyon fazla ve bir çadır kentte yapılması gerekenlere ilişkin bir fikri yoktu.
2. Demografik Özellikler
Toplam Çadır/konteynır sayısı 100 çadır.
3. Temel Gereksinimler
Barınma
Anayol kenarına 20 metre mesafede bir toprak alanın kaba tesfiyesi sonrası, kabaca bir düzen gözetilerek kurulmuş.
Bu yerleşimin 30-40 metre daha batısında toprak tesfiyesi yapılmaya devam ediyordu.
Buradan çadır kentin büyüyeceği sonucu çıkartılabilir.
Çadırlar arası mesafe yetersiz.
Odun sobasıyla ısınılmakta, ortamda çok duman var
Gıda Etrafta çok sayıda çeşitli yiyecek ve çay dağıtan kuruluş var, bir düzensizlik hakim.
4. Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri için bir çadır ayrılmış, görevli doktor hanım, enkazdan çocuklarını, kuşlarını ve kedisini kurtarıp önlüğü dahi alamadan görevlendirildiğini ifade etti. Kendisine yanımızdaki önlüğü bıraktık.
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı
Tuvalet
Seyyar tuvalet yok.

Yakındaki bir küçük bina hem idare hem şarj istasyonu olarak kullanılmakta, helalar da burada. Konuştuğumuz barınmacılar, helaların temiz olmadığını, temizleyen kimsenin bulunmadığını ifade ettiler.

V.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı

Millet Bahçe-Battalgazi Belediyesi Önü Çadır Kenti

Zemin çamur olduğu gerekçesiyle vilayet emriyle bu çadır kentin başka bir yere, MAŞTİ arkasına veya MABAK yerleşkesine taşınacağı belirtildi. Biraz da bu nedenle herhangi bir yeni düzenleme yapmaya istekli değiller.

2. Demografik Özellikler

Toplam Çadır/konteynır sayısı

245 adet çadır kurulmuş, 18 Şubat itibariyle sayı 215'e inmiş.

Toplam aile/kişi sayısı

2000 civarında barınmacı bulunuyor.

%80 kadarı Suriyeli, %5 Afganlı ve %15 kadarı Türk. Bu sayıya dahil olan 250 kadar barınmacının da yakındaki bir kafeteryada kaldıkları belirtildi.

3. Temel Gereksinimler

Barınma

Çadırlar birbirine çok yakın.

Isınma odun sobasıyla.

Çadırlar ıslak toprak zemin üstünde, su basmanı yapılmamış etraf çamur. Burası bir park olduğu için, çadırların ortasında bir yerde büyükçe bir süs havuzu bulunmakta. Bu havuzun içinde kirli bir su var ve petler ve başka şeylerden oluşan çöpler atılmış, bu suda çamaşır yıkayanlar olduğu görüldü.

4. Sağlık Hizmetleri

Belediye binası içinde sağlık merkezi var, doktor geliyor, öğleden sonra Pediatrist geleceği söylendi. Doktorların dönüşümlü olarak geldiği, Suriyeli doktorların da görevlendirildiği belirtiliyor. Günde 100 kadar poliklinik yapılıyormuş, ancak hekimlerle görüşemedik.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Elektrik şebekesi

Çadırlara elektrik verilmiyor.

Tuvalet

Belediye binası içindeki 12 adet tuvaletin 6 kadın ve 6 erkek olarak barınmacıların kullanımına ayrıldığı, temizliğinin sorun olduğu belirtiliyor.

Yıkanma kabini

Banyo, askeri bir konteynırda 4 adet kabin şeklinde. Kadın-erkek dönüşümlü kullanılıyor. Fazla talep olmadığı söylendi fakat bunun gerekçesi söylenmedi.

Seyyar banyo kurulmayacağı, zeminin uygun olmadığı söylendi.

Atıkların toplanması ve yok edimi

Çöpler belediye tarafından toplanıyor ancak çadırların bulunduğu alanda dağınık çokça çöp mevcut.

Yangın riski

Yangın söndürücüler binada tutuluyor, çadırların yakınında değil.

İletişim olanakları

Şarj istasyonları, çadırların hemen karsısındaki belediye binasında bulunuyor ve yeterli.

VI.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı
Hürriyet Çadır kent (taşındı)
Çadırlar sökülmekte, barınanlar tahliye edilmiş. Çadır kentin MAŞTİ civarına taşındığı bildiriliyor

VII.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı
Vilayet Önü-İnönü Kapalı Çarşı Çadırken
Kampın taşınacağı söyleniyor fakat yeri ve zamanı belli değil.
2. Demografik Özellikler
Toplam Çadır/konteynır sayısı
52+20 iki bölge halinde toplam 52 çadır.
52 çadırın 30-35 tanesinde Suriyeliler kalıyor ve yıkanmadıklarını ifade ediyorlar.
Polis, asker ve yakınlarının kaldığı, 20 çadırlık bir bölüm var.
Toplam aile/kişi sayısı
750 barınmacı var, çocuklar dahil.
3. Temel Gereksinimler
Barınma Çadırlar büyük, 10-15 kişilik.
Isınma odun sobasıyla.
4. Sağlık Hizmetleri
Sağlık birimiyle görüşüldüğünde konjonktivit (nonspesifik?) görüldüğü öğrenildi.
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı
Elektrik şebekesi Çadırlara elektrik verilmediği belirtiliyor.
Tuvalet
Askeriye 1 personel, 1 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk helası kurmuş, gidere bağlanmış.
Yıkanma kabini
Askeriye tarafından 5 kabini olan duş getirilmiş ancak henüz bağlanamamış.
Güvenlik
Asayiş, polis ve asker tarafından sağlanıyor, bölgenin etrafı bariyerlerle çevrilmiş, giriş ve çıkış kontrollü.
İletişim olanakları
Şarj istasyonu Kızılay çadırında ancak yeterli olmadığı yönünde şikâyet var.

VIII.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı
Mişmiş Park Fuar Alanı Geçici Yerleşim
2. Demografik Özellikler
Toplam Çadır/konteynır sayısı
404.
Ön cephede bir betonarme bina ile entegre edilmiş, arkaya doğru hangar formunda büyük bir kubbe çatıyla örtülü kapalı alan mevcut olup, çadırlar bu kapalı alana ve binanın batı komşuluğunda dışarıya kurulmuş. Toplam 404 kurulu çadırdan 317 tanesi kapalı alanda, 87 tanesi ise dışarıda. Kapalı alandaki çadırların arasında yeterli mesafe bırakılmamış. Zemin su basmanı yapılmasına uygun değil. Binanın içindeki bürolar sağlık merkezi ve idare olarak kullanılmakta.
Toplam aile/kişi sayısı 2500.

3000 kişi kapasitesi olduğu, kayıtlar tutuluyorsa da, kontrolün zor olduğu ve an itibarıyla (18 Şubat) 1134 kayıtlı fakat yaklaşık 2500 birey barınmakta olduğu belirtiliyor. Sirkülasyon fazla, gidenler daha çok TC vatandaşı, gelenler daha çok Suriyeliler. Aile veya akrabalık ilişkisi gözetilerek yerleştirme yapılıyor.

Risk grupları

10 yaş altı bir Suriyeli çocuk anne-baba öldüğü için teyzesiyle kalıyor.

17 yaşında, gündüz çalışan bir ağabeyi olan, bir TC uyruklu kız çocuğu, taciz nedeniyle polise başvurmuş, başka üç genç kadınla beraber polis noktasına yakın bir çadıra yerleştirilmiş

4 yaş altı bir çocuğun babası, çocuğunun astım tanısı olduğunu ve dumandan etkilendiklerini ifade etti. Konuyu sağlık birimindeki Suriyeli kadın doktorla konuştuk ve muayene bulguları doğrultusunda, bu kişilere yazılı olarak dumanlı bölgede kalmalarının riskli olacağını belirtir bir yazı verebilecekleri, bu yazıyla kamp idaresine müracaat edenlere gerekli kolaylığın gösterilmesi konusunu toplum sağlığı açısından izlemelerinin uygun olacağını belirttik.

3. Temel Gereksinimler

Barınma Barınmacıların %80'den fazlası, kapalı fuar alanı içindeki çadırlarda kalıyor

Soba dumanından etkilenenler sürekli bunu ifade ediyorlar ancak idareciler bunu pek dikkate almıyorlar, açık alandaki sobalı çadırlardan kapalı alandaki elektrikle ısınan çadırlara geçmek için uydurduklarını düşünme eğilimindeler.

Gıda Belediye aşevinden geliyor, yetmediğinde Kızılay destek veriyormuş.

4. Sağlık Hizmetleri

Sağlık birimi var, Suriyeli doktorlar çalışıyor. 2 ambulans mevcut.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Su şebekesi

İçmek için kapalı şişe suyu kullanılıyor.

Tuvalet

Binanın içinde 25 tuvalet var, dışarıya da seyyar kasetli 40 adet tuvalet konmuş, belediye vidanjörle gerektikçe bunları boşaltıyormuş. Bunun dışında tuvalet temizliğini gönüllüler yapıyor.

Yıkanma kabini

Askeriye ve AFAD toplam 22 kabinden oluşan seyyar banyo kuruyor. AFAD 6 kabinli güneş enerjili konteynır banyo, askeriye elektrikle çalışan çadır banyo kurmuş. Dün başlayan çalışmalar henüz bitmemiş.

Yangın riski

Binanın yangın önlemleri alınmış, yangın tüpleri de var ancak güvenlikli bulmadıkları için bunları askeriyenin gözetimindeki bir çadırda tutuyorlar. Bir itfaiye aracı dolu olarak bekliyor, geceleri suyun donmaması için kapalı alana alınıyormuş.

Yangın tüplerini çadırlarda barınan bireylere zimmetleyebilecekleri ve tüp bulunan çadırların üstüne kırmızı boyayla ve büyük harflerle "yangın tüpü" yazabileceklerini önerdik.

IX.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı

Doğa-Cadde Çadır Kenti

Bir AVM'nin otoparkında asfalt zemine kurulmuş.

Yönetim Kayıt tutuluyormuş.

Günlük çadır denetimi yapılıyormuş.

Sigara yasak.

2. Demografik Özellikler

Toplam Çadır/konteynır sayısı

Bir fuar çadırı ve 120 adet barınma çadırı.

120 çadırlık alandaki nüfusun %80'i Suriyeli, %15 Türk, %5 kadarının ise Türkmen olduğu ifade edilmiştir.
Burada barınanlar, Çöşnük Sosyal Tesisi, Yeşilçam Sosyal Tesisi ve Çınarpark gibi yerlerden getirilmiş.

3. Temel Gereksinimler

Barınma

Fuar çadırı, 750 kişilik kapasitede, içinde 650 kişi, 3 katlı ranzalarda bitişik nizam kalıyor. Çadır, ortasında bir perdeyle kadın ve erkek bölümü olarak ayrılmış.
Yataklarda çarşaf bulunmuyor.
Isınma elektrikle sağlanıyor ancak bireysel kullanım yok.
Isınma 120 çadırlık kısımda odun sobasıyla. Duman sorun yaratıyor. Çadırların su basmanı uygun değil, çadırlar çok yakın yerleştirilmiş.

4. Sağlık Hizmetleri

ATO'nun gönderdiği konteynır de burada ve 1. basamak seviyesinde sağlık hizmeti vermede kullanılıyor, üstüne konulan ağır (500 litre?) su deposunun borusu patlamış ve konteynır içine su akmakta idi. Tamir için girişimler yapılmış, henüz bir sonuç alınamamış. çölyak ve diyabet hastalarına yönelik diyet yemeği temini için Kızılay mutfağıyla görüşülmüş, yemek geliyormuş.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Tuvalet

Seyyar tuvaletler dışarıya konmuş ve kanalizasyona bağlanmış. 6 kadın, 7 erkek helası var. AVM'nin tuvaletleri de kullanılabiliyor, temizliği sorunlu. Fuar çadırının önüne yerleştirilen tuvalet ve banyolar, diğer çadır grubuna yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta.

Yıkanma kabini

Seyyar banyo kurulmuş, 6 kabinli ve güneş enerjili ancak kurulumu tamamlanmamış.

Çamaşır yıkama odaları

Fuar çadırında kalanlar, duşların olduğu kısımda sıcak su var, çamaşır yıkanabiliyor.

Yangın riski

Yangın önlemleri yetersiz, söndürücü yok.

İletişim olanakları

Şarj olanağı mevcut.

6. Gereksinimler / Yardımlar

Kadınlara ped dağıtılıyor.

X.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı:

Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçici Yerleşim Yeri

Malatya'da, merkez ve ilçelerdeki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olan 13 yurt ve kurumda barınma sağlanmıştır. Dört birimden oluşan Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçici Yerleşim Yerinde inceleme yapılmıştır.

2. Demografik Özellikler

Malatya'da, merkez ve ilçelerdeki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olan yurtlar ve kurumlarda barınanların 18 Şubat tarih itibarıyla sayıları:
Arapkir Yurdu-347 kişi
Battalgazi Spor Salonu-228 kişi
Orduzu Gençlik Merkezi- 66 kişi
Battalgazi Öğrenci Yurdu-4300 kişi
İlhan Akan- 3100 kişi
Beydağı Yurdu-517 kişi

Doğanşehir Spor Salonu-60 (çoğunluğu emniyet mensubu) kişi
Yakınca Spor salonu-124 kişi
Yeşiltepe Spor Salonu-465 kişi

Ziyaret edilen birimler:
Beydağı Gençlik Merkezi-316 kişi
Çok Amaçlı Spor Salonu-78 kişi
Olimpik Havuz-55 kişi
Merkez Spor Salonu-941 kişi
Yukarıda verilen sayılara, personel dahil değildir. Gönüllüler ve yerel birimlerin personeli toplam sayısı 250 kadardır.
Depremin akut döneminde, Gençlik Spor Müdürlüğünün tesislerinde, 20 binden fazla insanın barındırılması gerekmiş. Gelen yardım malzemelerini ayrıştırmak için 7-8 gün uğraşmaları gerekmiş. Halen yurtlarda barınanlar dışında spor salonlarında barınma sürüyor. Salonların oyun sahası, giriş ve koridorlarda tümü minderlerinin üstünde kalıyorlar.

3. Temel Gereksinimler

Barınma Barınmacıların ne kadar kalacağı belli değil.

4. Sağlık Hizmetleri

Kompleksteki sağlık birimi, ziyaretimizden 2-3 gün önce 5 kişilik bir ailede uyuz tespit etmiş ve izole edilmeleri sağlanmış.
Yine ziyaretimizden 7 gün önce, 1 çocukta suçiçeği tespit edilmiş, izole edilmesi sağlanmış. Çocuklarla ilgilenen psikososyal yardım merkezi mevcut.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Tuvalet

Tuvalet ve banyo ihtiyacı, spor salonları ve yurtların içinde bulunanlarla karşılanıyor. Merkez Salonda 12, Çok Amaçlı Salonda 4, Beydağı Gençlik Merkezi 6, Olimpik Yüzme Havuzunda 12 hela var ve ihtiyaca yetmiyor.
Kompleksteki Suriyelilerin kaldığı kısımlarda daha sık olmak üzere, idareciler, tuvaletlere pet vb. atıldığı için sıkça belediyeden yardım istendiği, bu durumun tuvalet sorununu ağırlaştırdığını söylüyorlar.

Yıkanma kabini sayısı

Banyo için, spor salonlarındaki duşlar kullanılıyor, belli saatlerde sıcak su veriliyor, sıcak su kapasitesi kısıtlı, toplam 10 adet duş kullanılabilir durumda ve kadın/erkek dönüşümlü kullanılıyor.

Atıkların toplanması ve yok edimi Barınma alanlarında genel mıntıka temizliği yapılıyor, belediye çöpleri alıyor.

XI.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı:

MABEK-Eski Mülteci Geri Gönderme Merkezi Konteynır Kent

Geçici barındırma ve geri gönderme merkezi olarak kullanılmış olan bu birim, 2019 yılında faaliyetini sonlandırmış. Depremden sonra geçici barınma merkezi olarak kullanılmaya başlanmış.
Malatya için "şehrin iki ucunda, birer adet uzun vadeli prefabrik/ konteynır kent" planlanmakta. Buranın Batı yönündeki alan olarak düzenlenmekte olduğu anlaşılıyor.

2. Demografik Özellikler

Toplam Çadır/konteynır sayısı

Sürekli yeni konteynırlar geldiği ve konteynır sayısının 2000, barınan nüfusun ise 7000-10000 civarına ulaşması bekleniyor.

Toplam aile/kişi sayısı
Merkezde barınan birey sayısını yönetim vermek istemedi ancak, farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, yaklaşık 2000-3000 kişi kalmakta.
Çoğunluk TC uyruklu, az sayıda (% 20 kadar sağlık ekibinin görüşü) Suriyeli var.

3. Temel Gereksinimler

Barınma Barınma amaçlı olarak kurulmuş olduğu için, ev tipi konteynırlar olduğundan, her birinde tuvalet ve banyo mevcut, kanalizasyona bağlı, ısıtma elektrikli petekle sağlanıyor.
Su İçme suyu bölgede bulunan 7 adet kuyudan sağlanıyor ve otomatik klorlama sistemi var, Malatya Su-Kanalizasyon (MASKİ) süper klorlama yapmaktaymış.
Gıda Yemek kendi mutfaklarında yapılıyor. Yemek, çay ve içmek için kapalı su kullanılıyor.

4. Sağlık Hizmetleri

Gündüz dahiliye, pediatri ağırlıklı poliklinik yapılan, gece nöbetçi hekimin bulunduğu 24 saat açık "semt polikliniği" tarzında çalışan bir sağlık birimi var.
İlk hafta, Rus (Kazak) hekimler çalışmış.
Halk sağlığı uzmanı geliyormuş ve merkezde kalanlarla ilgili verileri alıp, su ve beslenme gibi konularda tavsiyelerde bulunuyormuş. Biz gittiğimizde orada değildi.
Halen Memorial Grubu (Ankara ve İstanbul) tarafından temin edilen sağlık çalışanları, bir hafta kadar sonra ayrılacaklar ve yerlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından aynı fonksiyonları devam ettirecek uzman ve pratisyen hekimlerin geleceği belirtilmekte.
Bulaşıcı hastalık bildirilmedi, yüksek ateşli (İnfluenza?), ishalli, hastalar sporadik olarak görülmekte, ağırlıkla ÜSYE semptomlarıyla başvuru var. Konteynır kentin destek elemanları olarak çalışan asker ve sivil bireylerin ağır çalışma koşullarından kaynaklanan kas-iskelet sistemi yakınmalarıyla başvurdukları belirtilmekte.

XII.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı

Alacakapı Çadır kenti Malatya/Battalgazi
Burada barınan halkın evleri yıkılmamış, ihtiyaçları için evlerine girip çıkıyorlar.
Bu ilçede deprem kaynaklı ölüm olmamış.

2. Demografik Özellikler

Toplam Çadır/konteynır sayısı
82 çadır.
Toplam aile/kişi sayısı
900 kadar. 170'i Suriyeli.

3. Temel Gereksinimler

Barınma Çadırlar parke tarzı beton malzeme üstüne kurulmuş, su basman yok, aralıkları görece yeterli ancak sobayla yapılan ısıtma için kömür kullanılmaktaymış, bittiği için kullanılmıyor, ayrıca yanabilen her türlü atık yakılıyor. Bu nedenle, dış ortamda yoğun, kötü koku ve duman mevcut.

4. Sağlık Hizmetleri

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Elektrik şebekesi
Çadırlarda elektrik var, aydınlatma ve şarj için kullanılıyor ancak, halkın ısınma için de kullanması olasılığı var.
Tuvalet
Seyyar tuvaletler var ve atıklar, alanın kenarından bir kaç metre aşağıdaki bir yatakta akmakta olan dereye verilmekte. Dere ise baraja gidiyor.
Yıkanma kabini

Konteynır güneş enerjili banyo getirilmiş ve biz oradayken kurulmaktaydı. Gideri aynı yere veriliyor.

Yangın riski

Yangın söndürücüler yeterli miktarda mevcut fakat askerlerin bulunduğu bir çadırda açıkta tutulmakta. Bir adet orman tipi arozöz var. Çadırlara 50 metre uzakta bir adet yangın hidrantı bulunuyor.

XIII.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı

Şeker Fabrikası Çadır kenti

2. Demografik Özellikler

Toplam Çadır/konteynır sayısı

225 çadır.

Toplam aile/kişi sayısı

1310.

Girişler kayıt altında ancak çıkışlar kontrollü değil, haber vermeden ayrılanlar oluyor.

3. Temel Gereksinimler

Barınma

Çadır yerleşimi hatalı, girişler ve çadırlar arası mesafeye dikkat edilmemiş, bunun nedeni olarak, deprem sonrası nasıl başlandıysa öyle devam ettiklerini söylüyorlar.

Yangın tehlikesi ve çadır yerleşimi konularında yaptığımız uyarılar dikkate alınmadı.

Isınma önceleri elektrikle yapılmış, nüfus artınca kablolar taşımamış ve odun sobasına geçilmiş. Hala elektrikle ısınanlar var.

Su Şebeke suyu var, içilmiyor, şişelenmiş su dağıtılıyormuş ancak son iki gün gelmemiş. Yemek yanında verilen suyun dağıtımı ise devam etmekteymiş.

Gıda Yemek aşevinden geliyor ancak bazı çadırlarda yemek yapanlar da var.

Diyabetli ve Çölyak gibi özel diyetlerin de temin edilmesi için Kızılay ile görüşülmüş.

4. Sağlık Hizmetleri

Kampta uyuz vakaları var, reçete verilmiş fakat izole edilmemiş, çadır kent yönetimi bundan haberdar değildi. Bilgilendirdik ve İl Sağlık Müdürlüğüne (aynı zamanda Malatya TO Yönetim Kurulu Sekreteri ve bizim iletişimde olduğumuz hekime) bildirdik.

Kamp yönetiminin talep ettiği hasta bezi ve lateks eldivenlerin temini için yardımcı olduk.

5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı

Tuvalet

Fabrikaya ait olan sabit tuvaletler 8 adet ve yetersiz, kadın-erkek ayrımı olmadan kullandırılıyor. Buna yönelik bir düzenleme yapmamışlar ve bizim önerilerimize de olumlu yanıt vermediler.

Ayrıca 7 adet kabin içeren bir konteynır tuvalet var, sabit gidere bağlanmış.

Bunlara ilaveten 20 kadar kasetli tip tuvaletler getirilmiş ancak kuru tip olarak bilinen bu kabinleri vatandaş bunları kullanmıyormuş. Bunların bir kenarda atıl olarak durduklarını gördük.

Yıkanma kabini sayısı

İçinde 6 kabin olan bir tane güneş enerjili banyonun montajı sürüyor.

Askeriyenin 4 kabinli banyosu hizmet veriyor, kadın/erkek dönüşümlü, akşam saat 21.00'dan sonra erkeklere devamlı açık. Kadınlar bu saatten sonra güvenlik nedeniyle banyoya gelmiyorlar. Sıcak su çabuk tükeniyor ve tekrar ısınması 40 dakika sürüyor. Bu nedenle banyo yapmak zor.

Çamaşır yıkama odası

Çamaşır yıkamak için ayrılan bir alan ve gerekli donanım (makina, leğen..) yok.

Bulaşık yıkama için de uygun alan yok.
Atıkların toplanması ve yok edimi
Çöp sorunu var, kamp içindeki çöpler toplanmıyor ve yöneticiler bunu barınmacılarla birlikte veya belediyeyle çözme konusunda isteksiz.
Çöp konteynırlarındaki çöpler, belediye ekiplerince düzenli toplanıyor.
Güvenlik
Birkaç küçük asayiş sorunu yaşanmış, güvenlik güçleri müdahale etmiş.
Yangın riski
Yangın tüpü var, askeriye bunları bir çadırda tutuyor, güvenlik kaygısıyla çadırlarına arasına koymuyorlarmış.
6. Gereksinimler / Yardımlar
Kadın pedi temin ediliyor fakat kadın personel olmadığında kadınlar ihtiyaçlarını söylemiyorlar. İç çamaşırı dağıtımı yapılmış.

XIV.

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı
Elmas Suyu/ Selçuk Ecza Deposu yakını
Atatürk Kız Anadolu Lisesi ve Selçuklu Ortaokulu olarak iki birimden oluşuyor.
2. Demografik Özellikler
Toplam Çadır/konteynır sayısı
290 çadırdan 255 tanesi kullanılıyor.
Risk grupları
Tek kadın ve sahipsiz çocuk yok, hepsinin aile olduğu belirtildi.
Toplam aile/kişi sayısı
1640.
2. Temel Gereksinimler
Barınma Isınma odun sobasıyla fakat, solunum sorunu olanlara ayrıca elektrikli ısıtıcı temin ediliyor. Onun dışında çadırlara yangın riski nedeniyle elektrik verilmiyor. Çadırlara pilli aydınlatma verilmiş.
4. Sağlık Hizmetleri
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı
Tuvalet
Bina içinde 32 normal ve 2 adet engelli tuvaleti mevcut.
Tuvalet-banyo temizliğini okul personeli yapıyor.
Yıkanma kabinleri
36 adet banyo, okul binasının içinde, kadın-erkek gün dönüşümlü kullanıyor.
Çamaşır yıkama odası
Binada 10 adet çamaşır ve 10 adet kurutma makinası bulunuyor ve kullanılıyor.
Atıkların toplanması ve yok edimi
Yangın tüplerinin yanında birer adet çöp tenekesi (yarım varil) mevcut.
Güvenlik
Giriş ve çıkışların kaydı tutuluyor.
Yangın
Yangın söndürücü sayısı 6 çadıra 1 tane oranında ve çadırların dışına eşit aralıklarla yerleştirilmiş.
Bir adet itfaiye arozözü bulunuyor.
İletişim olanakları Cihaz şarjı için okul binasında donanım kurulmuş.

GÖZLENEN ORTAK SORUNLAR VE SAPTAMALAR

- Evlerin önü, mahalle araları gibi alanlarda dağınık olarak yerleştirilen çadırlar denetimsiz ve her türlü tehlikeye açık.
- Çadır kent şeklinde organize olan geçici barınma yerlerinin tamamında asker ve polisin güvenliği sağladığı gözlenmekte.
- Çadır kent olarak kurulan yerleşimlerin tamamında birer tane psikososyal faaliyet çadırı olduğunu ve bunların özelikle çocuklara yönelik oyun etkinlikleri düzenlediğini gözlemledik.
- Çadır kurulum hataları yaygın, sert zeminlere kurulanlarda olduğu gibi, toprak zeminlere de su basmanı yapılmamış (hiç rastlamadık)
- Isınma hepsinde ağırlıklı olarak odun sobasıyla. Boruların çıkışı için çadır duvarına yanmaz pencere açılmış, ancak dışarıdan bu boru-bacaları destekleyen yapısal elemanlar yok, halk iğreti destekler koyuyor.
  Boru-bacaların çıktığı çadır duvarları genelde birbirine bakıyor ve çok yakın
- Yangın tüpleri olmayan çadır kent yok ancak bunların gerekli noktalara dağıtıldığı bir adet çadır kent görebildik. Yaygın olan uygulama, yangın tüplerinin asker-polisin nöbet tuttuğu bir güvenli alan veya çadırda bulundurulması şeklinde.
  Tüplerin barınmacılar zimmetlenmesi ve hangi çadırda olduğunun, çadır dışına kırmızı renkli boyayla veya görünür büyüklükte tabelayla yazılması, barınmacılara duyurulmasını önerdik.
- Sobalarda sadece odun değil, kömür, yanıcı plastik malzemeler de yakıldığı gibi bacalardan çıkan duman, rüzgârsız havalarda daha fazla olmak üzere yakın nizam yerleşmiş çadırların etrafına ve içine sinmekte, barınmacılar bu toksik dumana sürekli maruz kalmaktalar. KOAH hastaları ve çocuklar başta olma üzere, bu kirli hava maruziyetinin akut ve kronik etkilerinin olacağı açıktır.
- Bir yerde 750 kişilik tek hacimli fuar çadırında birbirine yakın yerleştirilmiş ranza (daha fazla insanı barındırmak maksatlı) düzeni, bir başka geçici barınma alanında ise kapalı spor salonu zemininde, spor salonunun koridorlarında hepsi minderlerin üstünde çok sayıda birey ve ailenin birada yaşadığı, bazı çadır kentlerde ise görece küçük çadırlarda birden fazla ailenin birlikte yaşamak zorunda kaldıklarını gördük. Bu örneklerden spor salonu ve küçük çadırda çoklu aile şeklinde olanlarda uyuz ve suçiçeği olguları da saptandı.
- Banyo ve tuvalet konusu hemen tüm çadır yerleşimlerinde ilk zamanlarda en yakıcı sorun oldu, zamanla tuvalet sorunu bir miktar azalsa da banyo sorunu genel olarak devam etmektedir.
- Çamaşır yıkama (ve kurutma) alanları Selçuk Ecza Deposu yakınındaki hariç, geçici yerleşim yerinde ayrılmamıştı. Raporumuzu yazdığımız tarih olan 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle biri dışında hiçbirinde çamaşır ve kurutma makinası yoktu.
- Çöp sorunu büyüme eğiliminde, belediyeler genelde çöpleri alıyor fakat, konteynırların haricinde ortalıkta dağınık olarak atılmış olan çöpleri toplamıyor Bunları toplamak ve konteynıra atmakla ilgili olarak, bir-iki barınma merkezi haricinde anlamlı çaba görmedik.
- 17 Şubat gününden başlayarak, bu çadır kentlerin tamamına birer çadır veya konteynır (Doğa Cadde Çadır Kenti'nde ATO'nun gönderdiği ve MABEK'te eskiden kalan konteynırlar, Doğanşehir İlçesinde 2 adet konteynır) sağlık birimleri kurulmaya ve bunlara ASM hekimleri görevlendirilmeye başlandı. Sadece Memorial grubunun sağlık hizmeti yürüttüğü MABEK konteynır kenti şimdilik bunun dışında.

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLER (KALAN KİŞİ SAYISI)

1. Malatya Fen Lisesi Erman Ilıcak (Yakınca) Çadırkent (1500)
2. Park AVM-BSB Yanı (Sanat Sokağı) Çadırkenti
3. Kongre-Kültür Merkezi Çadırkenti (1300)
4. Kayısı Enstitüsü (Meyveciilik-TECDE) Çadırkenti
5. Millet Bahçe-Battalgazi Belediyesi Önü Çadırkenti (2000)
6. Vilayet Önü-İnönü Kapalı Çarşı Çadırkeni (750)
7. Mişmiş Park Fuar Alanı Geçici Yerleşimi (2500)
8. Doğa-Cadde Çadırkenti (650)
9. Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçici Yerleşim Yeri (10597)
10. MABEK-Eski Mülteci Geri Gönderme Merkezi Konteyner Kenti (2500)
11. Alacakapı Çadırkenti (900)
12 Şeker Fabrikası Çadırkenti (1310)
13. Elmas Suyu/Selçuk Ecza Deposu Yakını (1640)

HASTANELER

14. Acıbadem Sağlık Tırı - Malatya Büyükşehir Belediyesi Bahçesi
15. Sahra Poliklinik - Yeşilyurt Geçici Geri Gönderme Merkezi
16. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi



TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ